


protokol o televizním průzkumu stoky

datum: 11.03.2010	objednávka č.: 	počasí: zamraceno	operátor: Pavlačka	název úseku: 4	číslo úseku:
prítomní:	vozidlo: MB	kamera:	nařízení:	vyčištěno:	(za)trídění:

ulice: severní strana spojky	plán č.1: 	od: 1871
místo: Cholupice	plán č.2: 	do: 1936
situace:	videorekordér č.:	délka úseku: 65,7 m
důvod šetření: všeobecná kontrola stavu	profil: kruh 200 mm	
typ kanálu:	materiál: PVC	délka:
oblast ochrany vodních toků:	vnitřní ochrana:	
	značka:	
poznámka:		



fotografie z televizního průzkumu stoky

místo: Cholupice	ulice: severní strana spojky	datum: 11.03.2010	název úseku: 4	číslo úseku:
----------------------------	--	-----------------------------	--------------------------	--------------



fotografie: 18_2a
15,22m, žádné vizuální závady



fotografie: 19_3a
31,32m, žádné vizuální závady

fotografie z televizního průzkumu stoky

místo: Cholupice	ulice: severní strana spojky	datum: 11.03.2010	název úseku: 4	číslo úseku:
----------------------------	--	-----------------------------	--------------------------	--------------



fotografie: 20_4b
 45,48m, žádné vizuální závady